

TPLO Rotation Guide

Correct TP to 3°

TPA	Saw Blade Radius							
	10	12	15	18	21	24	27	30
15	2.09	2.51	3.14	3.76	4.39	5.02	5.64	6.27
16	2.26	2.72	3.40	4.08	4.75	5.43	6.11	6.79
17	2.44	2.92	3.66	4.39	5.12	5.85	6.58	7.31
18	2.61	3.13	3.92	4.70	5.48	6.27	7.05	7.83
19	2.78	3.34	4.18	5.01	5.85	6.68	7.52	8.35
20	2.96	3.55	4.43	5.32	6.21	7.09	7.98	8.87
21	3.13	3.75	4.69	5.63	6.57	7.51	8.45	9.39
22	3.30	3.96	4.95	5.94	6.93	7.92	8.91	9.90
23	3.47	4.17	5.21	6.25	7.29	8.34	9.38	10.42
24	3.64	4.37	5.47	6.56	7.65	8.75	9.84	10.93
25	3.82	4.58	5.72	6.87	8.01	9.16	10.30	11.45
26	3.99	4.78	5.98	7.18	8.37	9.57	10.77	11.96
27	4.16	4.99	6.24	7.48	8.73	9.98	11.23	12.47
28	4.33	5.19	6.49	7.79	9.09	10.39	11.69	12.99
29	4.50	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	12.15	13.50
30	4.67	5.60	7.00	8.40	9.80	11.21	12.61	14.01
31	4.84	5.81	7.26	8.71	10.13	11.61	13.06	14.52
32	5.01	6.01	7.51	9.01	10.52	12.02	13.52	15.02
33	5.18	6.21	7.76	9.32	10.87	12.42	13.98	15.53
34	5.34	6.41	8.02	9.62	11.22	12.83	14.43	16.03
35	5.51	6.62	8.27	9.92	11.58	13.23	14.88	16.54
36	5.68	6.82	8.52	10.22	11.93	13.63	15.34	17.04
37	5.85	7.02	8.77	10.53	12.28	14.03	15.79	17.54
38	6.01	7.22	9.02	10.83	12.63	14.43	16.24	18.04
39	6.18	7.42	9.27	11.12	12.98	14.83	16.69	18.54
40	6.35	7.62	9.52	11.42	13.33	15.23	17.13	19.04
41	6.51	7.81	9.77	11.72	13.67	15.63	17.58	19.53
42	6.68	8.01	10.01	12.02	14.02	16.02	18.03	20.03